



田中入口南側のガードレールに途切れ有 落下注意

間木野地区

田中から間木野への入口 工事で進入禁止



ブドウ集荷場から田中入口三叉路までの歩道除雪が不十分



田中地区

西原地区



文高崎小

原宿地区



悪戸地区



新田地区

カーブミラーのある三叉路 見通し注意



大型除雪車待機場所 近付かない



用水路が雪におおわれている 近付かない



間木野地区公民館通り 道幅がせまい

冬期高崎地区通学路
危険箇所